

سؤالهای رایج مربوط به دزیمتری فردی

۱- برای دریافت خدمات دزیمتری فردی فیلم بج چه اقداماتی باید انجام داد؟

پاسخ: برای اشتراک خدمات دزیمتری فیلم بج با شرکت کاوشیار ایران به آدرس تهران، تهران خیابان کارگر شمالی خیابان بیستم پلاک ۴۸، تلفن: ۸۸۰۰۶۵۰۸، ۸۸۳۳۷۵۰۶ تماس بگیرید.

۲- برای دریافت خدمات دزیمتری فردی TLD ویژه مراکز رادیوگرافی صنعتی با پرتو گاما چه اقدامی باید انجام داد ؟

پاسخ: برای اشتراک خدمات دزیمتری فردی TLD، با بخش دزیمتری امور حفاظت در برابر اشعه کشور به آدرس تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی امور حفاظت در برابر اشعه مکاتبه نمائید. تلفن گروه TLD بخش دزیمتری: ۸۲۰۶۳۵۷۲ فاکس امور حفاظت در برابر اشعه: ۸۸۲۲۱۱۲۵ " [فرم اشتراک دزیمتری فردی TLD](#) "

مدارک لازم: فرم اشتراک تکمیل شده، کپی شناسنامه، کپی کارت ملی (موقت یا دائم)، فیش یانکی هزینه خدمات

۳- برای دریافت خدمات دزیمتری نوترون - گاما چه اقدامی باید انجام داد ؟

پاسخ: برای اشتراک خدمات دزیمتری فردی نوترون - گاما، با بخش دزیمتری امور حفاظت در برابر اشعه کشور به آدرس تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی امور حفاظت در برابر اشعه مکاتبه نمائید. تلفن گروه دزیمتری نوترون بخش دزیمتری: ۸۲۰۶۳۵۷۵ فاکس امور حفاظت در برابر اشعه: ۸۸۲۲۱۱۲۵ " [فرم اشتراک دزیمتری فردی نوترون - گاما](#) "

مدارک لازم: فرم اشتراک تکمیل شده، کپی شناسنامه، کپی کارت ملی (موقت یا دائم)، فیش یانکی هزینه خدمات

۴- برای حذف یا اضافه نمودن پرتوکاران در مراکزی که مشترک خدمات دزیمتری فردی TLD و نوترون

- گاما می باشند چه اقدامی باید انجام داد ؟

پاسخ: باید فرم های حذف و اضافه مربوط به خدمات مورد نظر را تکمیل و به همراه فیش بانکی هزینه های مربوطه به آدرس امور حفاظت در برابر اشعه کشور ارسال نمائید.

" فرم حذف و اضافه خدمات دزیمتری TLD "

" فرم حذف و اضافه خدمات دزیمتری نوترون - گاما "

۵- برای انجام تسویه حساب خدمات دزیمتری فردی TLD و نوترون - گاما به کجا باید مراجعه نمود ؟

پاسخ : امور مالی امور حفاظت در برابر اشعه آدرس : تهران انتهای کارگر شمالی خ ۲۰ پلاک ۵۴ تلفن :

۶- ۸۲۰۶۳۵۴۵

۶- دزیمتر فردی در کجای بدن باید نصب گردد؟

پاسخ: روی سینه

۷- در صورت استفاده از روپوش سربی دزیمتر کجا باید نصب گردد؟

پاسخ: زیر روپوش سربی و در محل سینه

۸- پرتوکاران چگونه می توانند از مقدار پرتوگیری خود مطلع می شوند؟

پاسخ : مسئول فیزیک بهداشت هر مرکز کار با پرتو باید پس از دریافت گزارش دز پرتوکاران ، مقدار پرتوگیری هر

پرتوکار را به اطلاع ایشان برساند.

۹- آیا پرتوکاران می توانند از دزیمتر فردی یکدیگر استفاده نمایند؟

پاسخ: خیر دزیمترهای فردی بنام پرتوکاران ارسال می شود و هر پرتوکار باید دزیمتر مربوط به خود را استفاده

نماید. جابجایی دزیمترها بین پرتوکاران ممنوع و غیر قانونی می باشد.

۱۰- آیا سابقه استفاده از دزیمتر فردی بعنوان سابقه کار در نظر گرفته می شود؟

پاسخ : خیر، بر اساس ماده ۱۹ قانون حفاظت در برابر اشعه تشخیص نهائی سوابق کار با اشعه و احتساب افزایش

خدمت بعهدده واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی ایران) می باشد.

۱۱- آیا هنگام انتقال پرتو کار از یک مرکز به مرکز دیگر کار با پرتو سابقه او باید منتقل شود؟

پاسخ : بلی ، مسئولین مراکز کار با پرتو موظفند هنگام انتقال پرتوکاران ، سابقه کار اشعه و مقدار پرتوگیری آنان

را به مرکز جدید اعلام نمایند.

۱۲- در صورتیکه پرتو کار در چند مرکز کار کند ، آیا می تواند از طریق یک مرکز مشترک دزیمتر فردی شود

و دزیمتر را در سایر مراکز نیز استفاده نماید؟

پاسخ : خیر ، دزیمتر فردی بنام پرتو کار و مرکز کار با پرتو صادر می گردد. در صورتیکه پرتو کاری که از فیلم بچ استفاده میکند، در چند مرکز فعالیت نماید باید از طریق هر مرکز مشترک خدمات دزیمتری فردی شود. اشتغال پرتوکار تحت پوشش TLD در دو مرکز ممنوع است.

۱۳- مراکز مجاز ارائه خدمات کالیبراسیون پرتو سنج ها در کشور کدامند؟

پاسخ : شرکت کاوشیار ایران به آدرس تهران ، تهران خیابان کارگر شمالی خیابان بیستم پلاک ۴۸ ، تلفن :

۸۸۳۳۷۵۰۶ ، ۸۸۰۰۶۵۰۸

بخش SSDL پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی به آدرس کرج انتهای رجائی شهر ، بلوار

مؤذن ، بلوار مرکز تحقیقات هسته ای تلفن: ۴۴۲۴۰۷۳ - ۰۲۶۱